



Analox 50 / 50M - Funktionsprüfung

Für die Funktionsprüfung mit synthetischen Laborgas benötigen Sie folgende Artikel:

- Art.Nr.: 25698 - Prüfadapter für Analox Sensor
- Art.Nr.: 25697 - Druckminderer für Laborgase
- Art.Nr.: 25695 - Prüfgas 1,8 % oder
- Art.Nr.: 25696 - Prüfgas 3,5 %

- 1.) Stellen Sie sicher das das Justierrädchen am Druckminderer geschlossen ist.
- 2.) Durch ein Eindrehen des Druckminderers in die Prüfgasflasche steht der Druckminderer unter Druck.
- 3.) Stecken Sie den Prüfadapter in den Messeingang des Gaswarngerätes und verbinden Sie mit dem beigefügten Anschlusschlauch den oberen Prüfadapteranschluss mit dem Druckminderer.
- 4.) Öffnen Sie das Justierrädchen langsam am Druckminderer. Dabei sollte die Justierkugel zwischen 0,5-1l /min einpendeln. (innerhalb der beiden Markierungen).

Prüfung:

Durch das ausströmende Prüfgas reagiert das korrekt funktionierende Gaswarngerät innerhalb von 20-40 Sekunden mit dem Absenden des Voralarms bei 1,5 % und des Hauptalarms bei 3,0 % Gasgehalt. In gekühlten Getränkelagerräumen kann das Auslösen der Alarmstufen sich zeitlich verzögern.

Bestätigen Sie anschließend diesen Funktionstest durch das Drücken der roten Quittungstaste an dem CO₂-Sensor oder an dem Fernalarmgeber.

Nach Abziehen des Prüfadapters geht das Gaswarngerät innerhalb weniger Minuten automatisch wieder in den sicheren Modus.

Es wird empfohlen, die Analox Gaswarnanlagen alle zwei Jahre einer Funktionsprüfung zu unterziehen.



Schankanlagen Versandhandel
Jens Koester
Hasenkamp 20
D - 25482 Appen



☎ +49 (0) 4101 - 552 888
☎ +49 (0) 4101 - 592 336
🌐 www.barkontor.de
📧 www.schankanlagen-fachbetrieb.de



Hamburger Sparkasse
BLZ: 200 505 50
Konto-Nr.: 1281 12 56 56
IBAN: DE18200505501281125656
BIC: HASPDEHHXXX
USt-Id-Nr. DE 165 566 727